

TRATAMENTO INICIAL INDISPENSÁVEL

Os pisos cimentícios necessitam de tratamento inicial para que possam se manter com boa aparência durante anos e anos.

A falta de tratamento inicial. Leva os pisos cimentícios ao envelhecimento precoce comprometendo sua aparência.

A - Estando o piso assentado e rejuntado, faz-se necessário uma limpeza com bucha de aparas (Bucha branca para polimento de automóveis) com solução de água e detergente NEUTRO (tipo lava louças...) para que sejam retiradas as manchas do manuseio durante o transporte e o assentamento das mesmas.

Limpar uniformemente toda a superfície das peças e retirar o excesso de detergente com água limpa.

B – O tratamento superficial do piso já limpo e completamente seco, deverá ser feito indispensavelmente com aplicação de um “Endurecedor de Superfície”.

Endurecedores de Superfície para Cimentados (Silicatos):
(utilizar um dos produtos abaixo indicados)

Fabricante VEDACIT / Produto AQUASAN
Sr. Arlison 81 91080721

Fabricante Sika / Produto SIKAFLOOR-Curehard24

Fabricante BAUTECH / BAUTECH DUR
Casimper 81 33394657 (Pronta Entrega)

OBS: O produto escolhido deverá ser aplicado de acordo com as indicações do fabricante.

C – Finalmente o piso deverá ser impermeabilizado com um hidrofugante, óleo repelente.

Hidromaster (Sr. Mário Gomes / ou Sr. Flávio)
Pronto entrega: Fones 34612729 – 99717045

HIDROREPELL (Manchester) 35215597

ITAFORTE

PISOS E REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS

D – O piso deverá ser limpo com MOP PÓ, não utilizar vassouras de palha ou de nylon;

E – Os hidrofugantes têm duração prolongada (1 a 2 anos) no entanto em ambiente de tráfego intenso, é aconselhável sua aplicação em prazos menores.